




Wypadki przy pracy w kontrolach PIP zaistniałe przy robotach torowych w latach 2016-2018

Luty 2019 r.


Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach zaistniałych w latach 2016-2018 *przy robotach torowych*

Rok zaistnienia wypadku	Liczba zbadanych wypadków		Liczba poszkodowanych w wypadkach		
			Ogółem	w tym:	
				ze skutkiem śmiertelnym	z ciężkimi obrażeniami ciała
2018	Ogółem	6	10	2	0
	<i>w tym: zbiorowych</i>	1	5	0	0
2017	Ogółem	15	16	2	10
	<i>w tym: zbiorowych</i>	1	2	0	0
2016	Ogółem	9	11	2	3
	<i>w tym: zbiorowych</i>	2	4	0	0


**Wypadki przy pracy zbadane przez PIP
zaistniałe w latach 2016-2018
przy robotach torowych**



**Poszkodowani
w zbadanych przez PIP wypadkach
zaistniałych w latach 2016-2018
przy robotach torowych**



Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach zaistniałych w latach 2016-2018 przy robotach torowych – wg zawodów



Przyczyny wypadków przy pracy ustalone przez PIP w wypadkach zaistniałych w latach 2016-2018 *przy robotach torowych*

- niepowiadomianie pracowników wykonujących prace torowe o nadjeżdżających pociągach
- brak odpowiedniego oznakowania (osygnalizowania) wskaźnikiem W7 miejsca wykonywania robót torowych
- nie wyznaczenie przez kierownika robót (toromistrza) drugiego sygnalisty do ostrzegania pracujących osób na torze przed nadjeżdżającymi pociągami podczas: niesprzyjających warunków atmosferycznych, hałasu oraz porą dnia (noc)
- brak właściwej komunikacji (pomiędzy dyżurnym ruchu a toromistrzem)
- brak wprowadzenia ograniczenia prędkości jazdy pociągów bądź zamknięcia dla ruchu przy robotach torowych prowadzonych w godzinach nocnych, podczas trudnych warunków atmosferycznych
- nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp przy robotach konserwacyjno-naprawczych
- brak właściwego zabezpieczenia miejsca robót
- niezapewnienie, aby roboty nawierzchniowe były wykonywane pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót
- niezapewnienie prowadzenia rozmów radiotelefonicznych zgodnie z instrukcjami na kolei
- nieprzestrzeganie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
- naruszanie poleceń pisemnych wykonania pracy (rozszerzanie prac poza zakres i strefę pracy określoną w poleceniu)
- nieużywanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej



100
LECIE
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Dziękuję za uwagę